

新潟大学 加藤教授 様
建構造 梶井 様

新潟県中越地震による、十日町病院の被害写真を送ります。

建物規模は、RC造6階建です。
被害は、2, 3階の柱に集中し、内部の間仕切壁(雑壁)にせん断ひび割れが見られました。

1階は、主に壁にせん断ひび割れが集中していました。
調査時間があまりなかった為、建物の大きさ等が把握できていませんが
2階柱本数が約64本中8~10本程度被害を受けていました。

宜しく、お願い致します。
取りあえず、用件のみで失礼致します。

高橋構造企画設計

t-kozo@agate.plala.or.jp



